

Brannen på Stenseth Terrasse

Inntrykk, vurderinger og beslutninger i den første fasen

Foto: Alexander Jansen / drm24.no

Brannen på Stenseth Terrasse


- **72** brann- og redningsressurser
- **17** forskjellige brann- og redningsvesen
- Minst **215** mannskaper
- **5** forskjellige 110-sentraler involvert
- **113** boenheter tapt




Bakgrunnsbilde: NRBR

15:35




Saturnveien
Saturnveien
Lunaveien
Plutobakken
Jupiterveien
Jupiterveien
Marsfeltet
Marsfeltet
Orionfeltet
Orionfeltet


15:44
Saturnveien
Saturnveien
Lunaveien
Plutobakken
Jupiterveien
Marsfeltet
Orionfeltet
Orionfeltet
Marsfeltet
Jupiterveien


15:49
Saturnveien
Lunaveien
Saturnveien
Plutobakken
Jupiterveien
Marsfeltet
Orionfeltet
Orionfeltet
Marsfeltet
Jupiterveien







«Dette er i ferd med å gå ordentlig til helvete. Alle rekkene vi ser der oppe kommer til å ryke med. Vi har ikke sjans til å ta igjen denne nå. Vi må komme oss foran og få ut folk. Det er bare å begynne å knekke dører! Det som brenner ned skal brenne uten mennesker inne!»




BRANN
LEDERS'ØTTE
RISIKO:
Aggregat, kabel, bensin, spylevæsk
AluLine
AluLine




Lunaveien
Sinusveien
Saturnveien
Plutobakken
Plutobakken
Jupiterveien


«Vi er sjanseløse i lengderetningen opp til Saturnveien
– nå er det begrensning mot vest som gjelder»

Begrensningslinje








30

Innsats mot øvre felt

Saturnveien x Lunaveien:
Absolutt siste barriere!







